



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje vode prisotnost bakterije *Francisiella tularensis*

Evidenčna oznaka: 2106-21/96573-21/74761

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerkno

Naročilo: Naročilo št. 2106-303/2021, z dne 29.07.2021

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica

Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Nova Gorica, 20.08.2021

Vodja naloge:

Karmen Podgornik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Karmen Podgornik, dipl.san.inž. ob 20.08.2021 14:18:04

Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Vodja oddelka:

Milena Čakš Eržen, dipl.org.manager

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Stanovanjska hiša, Jazne št. 14
Številka vzorca: 21/74761
Namen: Naročilo
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Vzorec odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OOO Nova Gorica
Čas odvzema: 04.08.2021 12:30
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM JAZNE, Stanovanjska hiša, Jazne št. 14, pipa v kopalnici
Vzorec sprejel: Karmen Podgornik
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 04.08.2021 14:15

Rezultati preskusov

Dne 4.8.2021 smo na vodovodnem sistemu Jazne odvzeli vzorec pitne vode na prisotnost bakterije *Francisiella tularensis*. V vzorcu pitne vode bakterija **ni bila najdena**.

Priloga:
Poročilo o preskušanju VF-21/33055, B-21/5168 z dne 9.8.2021

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2106-21/96573-21/74761-T



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Stanovanjska hiša, Jazne št. 14	
Matriks:	Pitna voda	
Številka vzorca:	21/74761	
Namen:	Naročilo	
Naloga:	Spremljanje vode prisotnost bakterije <i>Francisiella tularensis</i>	
Vodja naloge:	Karmen Podgornik, dipl.san.inž.	
Naročnik:	OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno	
Naročilo:	Naročilo št. 2106-303/2021, z dne 29.07.2021	
Plan vzorčenja:	DN 150422, 04.08.2021	
Mesto odvzema:	VODOOSKRBNI SISTEM JAZNE, Stanovanjska hiša, Jazne št. 14, pipa v kopalnici	
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007 z omejitvijo (samo vzorčenje na pipi)	
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem	
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 20.08.2021
Datum in ura: 04.08.2021 12:30	Datum in ura: 04.08.2021 14:15	
Odvzel: Karmen Podgornik, NLZOH OOO Nova Gorica	Sprejel: Karmen Podgornik	

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	17.0	°C		SIST DIN 38404-C4:2000, NG	04.08.21 04.08.21

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Milena Čakš Eržen, dipl.org.manager

Elektronsko podpisal Milena Čakš Eržen, dipl.org.manager ob 20.08.2021 14:27:55

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.