



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno**

Evidenčna oznaka: 2300-18/27439-25/60195

Naročnik: OBČINA CERKNO  
BEVKOVA ULICA 9  
5282 Cerkno

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Skrbnik vzorca: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Nova Gorica, 07.08.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Gorje št.22a  
**Številka vzorca:** 25/60195  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno  
**Vzorec odvzel:** Luka Trampuš, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 29.07.2025 11:47 - 11:55  
**Mesto odvzema:** VODOOSKRBNİ SISTEM GORJE, Gorje, kurilnica, pipa na umivalniku  
**Vzorec sprejel:** Luka Trampuš  
**Kraj in čas sprejema:** Nova Gorica, 29.07.2025 13:23

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter                      | Rezultat   | Enota      | Kriterij | Skladnost         |
|--------------------------------|------------|------------|----------|-------------------|
| <b>Terenske meritve</b>        |            |            |          |                   |
| Klor-prosti                    | <0.05      | mg/L       | /        | /                 |
| Temperatura vode               | 18.0       | °C         | /        | /                 |
| pH                             | 7.9        |            | 6.5-9.5  | skladen           |
| Električna prevodnost (20°C)   | 309        | µS/cm      | 2500     | skladen           |
| Okus                           | brez okusa |            | /        | /                 |
| Vonj                           | brez vonja |            | /        | /                 |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |            |            |          |                   |
| Število kolonij pri 36 °C      | ocenjeno 4 | CFU/mL     | 100      | skladen           |
| Število kolonij pri 22 °C      | 36         | CFU/mL     | /        | /                 |
| Koliformne bakterije           | <b>38</b>  | CFU/100 mL | <b>0</b> | <b>ni skladen</b> |
| Escherichia coli               | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen           |
| Enterokoki                     | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen           |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

## Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).



**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/27439-25/60195-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/27439-25/60195-M



Evidenčna oznaka: 2300-18/27439-25/60195-T

## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Gorje št.22a  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/60195  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno  
**Vodja naloge:** Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 235253, 29.07.2025  
**Mesto odvzema:** VODOOSKRBNI SISTEM GORJE, Gorje, kurilnica, pipa na umivalniku  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 29.07.2025 11:47 - 11:55  
**Odvzel:** Luka Trampuš, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 29.07.2025 13:23  
**Sprejel:** Luka Trampuš

**Datum poročila:** 07.08.2025

### Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





## Rezultati preskušanja

| Parameter                                 | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                             | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b>                   |                    |       |                   |                                                    |                                   |
| Klor-prosti                               | <0.05              | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema       | 29.07.25<br>29.07.25              |
| Temperatura vode                          | 18.0               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema         | 29.07.25<br>29.07.25              |
| pH                                        | 7.9                |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012,<br>na mestu odvzema       | 29.07.25<br>29.07.25              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 18.0 °C</i> |                    |       |                   |                                                    |                                   |
| Električna prevodnost (20°C)              | 309                | µS/cm |                   | ISO 7888:1985 <sup>[1]</sup> , na mestu<br>odvzema | 29.07.25<br>29.07.25              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 18.0 °C</i> |                    |       |                   |                                                    |                                   |
| Okus                                      | brez okusa         |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema            | 29.07.25<br>29.07.25              |
| Vonj                                      | brez vonja         |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema            | 29.07.25<br>29.07.25              |

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 07.08.2025 06:18

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Gorje št.22a  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/60195; Lab. št.: 25/4453  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno  
**Vodja naloge:** Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025  
**Mesto odvzema:** VODOOSKRBNI SISTEM GORJE, Gorje, kurilnica, pipa na umivalniku  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 29.07.2025 11:55  
**Odvzel:** Luka Trampuš, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 29.07.2025 13:25  
**Prevzel:** Špela Leban Stankovič

**Datum poročila:** 01.08.2025

## Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                              | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG | ocenjeno 4 | CFU/mL     | 29.07.2025<br>31.07.2025    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG | 36         | CFU/mL     | 29.07.2025<br>01.08.2025    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, NG                               | 38         | CFU/100 mL | 29.07.2025<br>31.07.2025    |
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, NG                               | ni najdeno | CFU/100 mL | 29.07.2025<br>30.07.2025    |
| Enterokoki                | ISO 7899-2:2000, NG                               | ni najdeno | CFU/100 mL | 29.07.2025<br>31.07.2025    |

**Analitik:**  
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

**Odgovorna oseba:**  
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja ob 01.08.2025 14:01:26

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.