



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno**

Evidenčna oznaka: 2300-18/27439-25/88341

Naročnik: OBČINA CERKNO  
BEVKOVA ULICA 9  
5282 Cerkno

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Skrbnik vzorca: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Nova Gorica, 06.10.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Trebenče  
**Številka vzorca:** 25/88341  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno  
**Vzorec odvzel:** Luka Trampuš, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 30.09.2025 09:54 - 10:05  
**Mesto odvzema:** VODOOSKRBNI SISTEM TREBENČE, Trebenče, pipa na kamnitem koritu pred hišno številko 16  
**Vzorec sprejel:** Luka Trampuš  
**Kraj in čas sprejema:** Nova Gorica, 30.09.2025 12:44

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter                      | Rezultat   | Enota      | Kriterij | Skladnost  |
|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| <b>Terenske meritve</b>        |            |            |          |            |
| Klor-prosti                    | <0.05      | mg/L       | /        | /          |
| Okus                           | brez okusa |            | /        | /          |
| Vonj                           | brez vonja |            | /        | /          |
| pH                             | 8.1        |            | 6.5-9.5  | skladen    |
| Električna prevodnost (20°C)   | 241        | µS/cm      | 2500     | skladen    |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |            |            |          |            |
| Koliformne bakterije           | ocenjeno 5 | CFU/100 mL | 0        | ni skladen |
| Escherichia coli               | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen    |
| Enterokoki                     | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen    |
| Clostridium perfringens        | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen    |
| Število kolonij pri 36 °C      | ocenjeno 6 | CFU/mL     | 100      | skladen    |
| Število kolonij pri 22 °C      | 22         | CFU/mL     | /        | /          |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

## Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).



**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/27439-25/88341-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/27439-25/88341-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Trebenče  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/88341  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno  
**Vodja naloge:** Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 237166, 30.09.2025  
**Mesto odvzema:** VODOOSKRBNI SISTEM TREBENČE, Trebenče, pipa na kamnitem koritu pred hišno številko 16  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 30.09.2025 09:54 - 10:05  
**Odvzel:** Luka Trampuš, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 30.09.2025 12:44  
**Sprejel:** Luka Trampuš

**Datum poročila:** 06.10.2025

### Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





## Rezultati preskušanja

| Parameter                                 | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                             | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b>                   |                    |       |                   |                                                    |                                   |
| Klor-prosti                               | <0.05              | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema       | 30.09.25<br>30.09.25              |
| Okus                                      | brez okusa         |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema            | 30.09.25<br>30.09.25              |
| Temperatura vode                          | 16.6               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema         | 30.09.25<br>30.09.25              |
| Vonj                                      | brez vonja         |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema            | 30.09.25<br>30.09.25              |
| pH                                        | 8.1                |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012,<br>na mestu odvzema       | 30.09.25<br>30.09.25              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 16.6 °C</i> |                    |       |                   |                                                    |                                   |
| Električna prevodnost (20°C)              | 241                | µS/cm |                   | ISO 7888:1985 <sup>[1]</sup> , na mestu<br>odvzema | 30.09.25<br>30.09.25              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 16.6 °C</i> |                    |       |                   |                                                    |                                   |

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 06.10.2025 10:40

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4006-18/27439-25/88341-M v celoti zamenjuje Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/27439-25/88341-MD, z dne 2.10.2025.

**Vzorec:** Pitna voda - Trebenče  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/88341; Lab. št.: 25/5706  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno  
**Vodja naloge:** Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.  
**Naročnik:** OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025  
**Mesto odvzema:** VODOOSKRBNI SISTEM TREBENČE, Trebenče, pipa na kamnitem koritu pred hišno številko 16  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 30.09.2025 10:05  
**Odvzel:** Luka Trampuš, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 30.09.2025 12:46  
**Prevzel:** Sonja Volk

**Datum poročila:** 03.10.2025

## Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                              | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, NG                               | ocenjeno 5 | CFU/100 mL | 30.09.2025<br>02.10.2025    |
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, NG                               | ni najdeno | CFU/100 mL | 30.09.2025<br>01.10.2025    |
| Enterokoki                | ISO 7899-2:2000, NG                               | ni najdeno | CFU/100 mL | 30.09.2025<br>02.10.2025    |
| Clostridium perfringens   | ISO 14189:2013, NG                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 30.09.2025<br>01.10.2025    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG | ocenjeno 6 | CFU/mL     | 30.09.2025<br>02.10.2025    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG | 22         | CFU/mL     | 30.09.2025<br>03.10.2025    |

**Analitik:**  
Špela Leban Stankovič, univ.dipl.mikrobiologinja

**Odgovorna oseba:**  
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije  
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 03.10.2025 14:35:53

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.