



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerklje

Evidenčna oznaka: 2300-18/27439-26/18730

Naročnik: OBČINA CERKNO
BEVKOVA ULICA 9
5282 Cerklje

Naročilo: Pogodba št. PG-2300-18/27439-26/97488, 355-0001/2026-1, z dne 16.02.2026
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Skrbnik vzorca: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Nova Gorica, 11.03.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

| | |
|-----------------------|---|
| Vzorec: | Pitna voda - Ravne št.9 |
| Številka vzorca: | 26/18730 |
| Namen: | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo |
| Naročnik: | OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerčno |
| Vzorec odvzel: | Luka Trampuš, NLZOH OPKV |
| Čas odvzema: | 05.03.2026 11:15 - 11:26 |
| Mesto odvzema: | VODOOSKRBNI SISTEM ZGORNJE RAVNE, Ravne št.9, pipa zunaj na kamnitem koritu |
| Vzorec sprejel: | Luka Trampuš |
| Kraj in čas sprejema: | Nova Gorica, 05.03.2026 13:31 |

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter | Rezultat | Enota | Kriterij | Skladnost |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|
| Terenske meritve | | | | |
| Klor-prosti | 0.19 | mg/L | / | / |
| Okus | brez okusa | | / | / |
| Vonj | po kloru ali klorirani vodi | | / | / |
| pH | 7.6 | | 6.5-9.5 | skladen |
| Električna prevodnost (20°C) | 150 | µS/cm | 2500 | skladen |
| Mikrobiološki parametri | | | | |
| Koliformne bakterije | ni najdeno | CFU/100 mL | 0 | skladen |
| Escherichia coli | ni najdeno | CFU/100 mL | 0 | skladen |
| Enterokoki | ni najdeno | CFU/100 mL | 0 | skladen |
| Clostridium perfringens | ni najdeno | CFU/100 mL | 0 | skladen |
| Število kolonij pri 36 °C | ni najdeno | CFU/mL | 100 | skladen |
| Število kolonij pri 22 °C | 24 | CFU/mL | / | / |

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).



Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/27439-26/18730-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4006-18/27439-26/18730-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Ravne št.9
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/18730
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerklje
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA CERKLJE, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerklje
Naročilo: Pogodba št. PG-2300-18/27439-26/97488, 355-0001/2026-1, z dne 16.02.2026
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 247553, 05.03.2026
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM ZGORNJE RAVNE, Ravne št.9, pipa zunaj na kamnitem koritu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 05.03.2026 11:15 - 11:26
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 05.03.2026 13:31
Sprejel: Luka Trampuš

Datum poročila: 11.03.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





Rezultati preskušanja

| Parameter | Rezultat Opomba | Vrednosti pod LOQ | Enota | Izražen kot/na | Metoda Kraj izvedbe | Začetek / zaključek analize |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|-------------------|--|-----------------------------------|
| Terenske meritve | | | | | | |
| Klor-prosti | 0.19 | | mg/L | | SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema | 05.03.26 05.03.26 |
| Okus | brez okusa | | | | ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema | 05.03.26 05.03.26 |
| Temperatura vode | 7.5 | | °C | | SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema | 05.03.26 05.03.26 |
| Vonj | po kloru ali klorirani vodi | | | | ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema | 05.03.26 05.03.26 |
| pH | 7.6 | | | | SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema | 05.03.26 05.03.26 |
| | | | | | <i>Meritev opravljena pri T = 7.5 °C</i> | |
| Električna prevodnost (20°C) | 150 | | µS/cm | | ISO 7888:1985 ^[1] , na mestu odvzema | 05.03.26 05.03.26 |
| | | | | | <i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata Meritev opravljena pri T = 7.5 °C</i> | |

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 11.03.2026 07:07

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Ravne št.9
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/18730; Lab. št.: 26/997
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode v Občini Cerkno
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: OBČINA CERKNO, BEVKOVA ULICA 9, 5282 Cerkno
Naročilo: Pogodba št. PG-2300-18/27439-26/97488, 355-0001/2026-1, z dne 16.02.2026
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , 355-0001/2025-1, z dne 28.02.2025
Mesto odvzema: VODOOSKRBNI SISTEM ZGORNJE RAVNE, Ravne št.9, pipa zunaj na kamnitem koritu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 10.03.2026
Datum in ura: 05.03.2026 11:26 **Datum in ura:** 05.03.2026 13:33
Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV **Prevzel:** Sonja Volk

Rezultati preskušanja

| Parameter | Metoda, Kraj izvedbe | Rezultat | Enota | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------------------------|
| Koliformne bakterije | ISO 9308-1:2014, NG | ni najdeno | CFU/100 mL | 05.03.2026 06.03.2026 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014, NG | ni najdeno | CFU/100 mL | 05.03.2026 06.03.2026 |
| Enterokoki | ISO 7899-2:2000, NG | ni najdeno | CFU/100 mL | 05.03.2026 07.03.2026 |
| Clostridium perfringens | ISO 14189:2013, NG | ni najdeno | CFU/100 mL | 05.03.2026 06.03.2026 |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG | ni najdeno | CFU/mL | 05.03.2026 07.03.2026 |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999 tehnika prelivanja, gojišče YEA, NG | 24 | CFU/mL | 05.03.2026 09.03.2026 |

Analitik:
Tanja Kavčič, univ.dipl.mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije
Elektronsko podpisal Judita Vidrih, univ.dipl.biol.,spec.med.mikrobiologije ob 10.03.2026 14:27:38

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.